



**МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА**

Міністерство Охорони Здоров'я України

(назва установи)

м.Київ, вул. Грушевського, 7

(адреса/місцезнаходження)

тел., факс: 253-94-84; 559-29-88

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник головного державного
санітарного лікаря України



М.А.Ситенко

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "24" 07 2008 р.

№ 05.03.02-03/46560

Котли опалювальні чавунні секційні АТОН ТТК 21, АТОН ТТК 30, АТОН ТТК 40, АТОН ТТК 50, АТОН ТТК 60, АТОН ТТК 70, АТОН ТТК 80, що працюють на твердому паливі

(об'єкт експертизи, який отримав у відповідності ГУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код УКТЗЕД: 8403101000

(код за ДКПН, код за УКТЗЕД, артикул)

Опалювання приміщень, торгівля

(сфера застосування під реалізацію об'єкта експертизи)

ОАО "Кировский завод", Російська Федерація, 249440, Калужская обл., г. Киров, пл. Заводская, 2

(країна-виробник, розробник; адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW, код ЄДРПОУ)

ЗАТ "Холдингowa компанія "Укртехнопром", Україна, 04703, м. Київ, пров. Куренівський, 19/5, код: 33056631

(заявник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW, код ЄДРПОУ)

Необхідність в інформації про контракт відсутня. Постачальник: HUN K3 Kereskedelmi es Szolgaltato Kft., Угорщина, 1213 Budapest, Puli setany 21

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україні)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам: за результатами ідентифікації і оцінки ризику для здоров'я населення, а також аналізу представлених заявником документів, а саме за рівнями вмісту в повітрі оксиду вуглецю (мг/куб. м., не більше): в повітрі житлових приміщень - 3,0 (середньодобовий); 5,0 (максимально-разовий); в повітрі робочої зони котельень - 20,0.

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

- дотримання вимог, встановлених даним висновком за результатами експертизи представлених заявником документів на об'єкт експертизи;
- дотримання рекомендацій виробника щодо умов експлуатації обладнання, а також вимог ДСТУ 2326-93 (ГОСТ 20548-93) «Котли опалювальні водогрійні теплопродуктивністю до 100 кВт. Загальні технічні умови»; СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция, кондиционирование», ГОСТ 12.3.002-90 «ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности», ГОСТ 12.2.003-91 «ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности», ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны», ДСН 3.3.6.037-99 «Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку», ДСН 3.3.6.042-99 «Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень», СНиП-11-4-79 «Естественное и искусственное освещение. Нормы проектирования», ДСП 201-97 «Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених міст».
- погодження введення об'єкта експертизи в експлуатацію з територіальними установами державної санітарно-епідеміологічної служби за умови відповідності обладнання, виробничих приміщень і умов праці вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства України.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи "Котли опалювальні чавунні секційні ATON ТТК 21, ATON ТТК 30, ATON ТТК 40, ATON ТТК 50, ATON ТТК 60, ATON ТТК 70, ATON ТТК 80, що працюють на твердому паливі", за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: згідно гарантій виробника.

Інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо: до кожної одиниці обладнання повинна надаватись інструкція з експлуатації.

Висновок дійсний: до 22.07.2013 р.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: санітарного контролю за показниками безпеки для здоров'я людини не потребує.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: санітарного контролю за показниками безпеки для здоров'я людини не потребує.

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: у відповідності з чинним законодавством України шляхом вибіркового санітарно-епідеміологічного контролю за рівнями вмісту оксиду вуглецю в робочій зоні котельні та повітрі житлових приміщень.


Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи
при головному державному санітарному лікареві України
Інституту екогігієни і токсикології ім. Л.І.Медведя

м.Київ, вул. Героїв Оборони, 6
тел. 258-47-73

Протокол експертизи

№ 3/8-А-6880-08-29282Е від 23.07.2008 р.

Заст. голови експертної комісії



Бережнов С.П.